





NAFTA GUIDE TO CARE SYMBOLS

 <p>Wash</p>	<p>Machine wash cycles</p>    <p>normal permanent press delicate / gentle</p> <p>Water temperatures (maximum)</p> <table border="1" data-bbox="589 495 1062 632"> <tr> <td>(200F)</td> <td>(160F)</td> <td>(140F)</td> <td>(120F)</td> <td>(105F)</td> <td>(65F-85F)</td> </tr> <tr> <td>95C</td> <td>70C</td> <td>60C</td> <td>50C</td> <td>40C</td> <td>30C</td> </tr> <tr> <td>●●●●</td> <td>●●●</td> <td>●●</td> <td>●●●</td> <td>●●</td> <td>●</td> </tr> </table> <p>hand wash</p> 	(200F)	(160F)	(140F)	(120F)	(105F)	(65F-85F)	95C	70C	60C	50C	40C	30C	●●●●	●●●	●●	●●●	●●	●	<p>Warning symbols for laundering</p>  <p>do not wash</p>  <p>do not bleach</p>  <p>do not dry (used with do not wash)</p>  <p>do not iron</p>
(200F)	(160F)	(140F)	(120F)	(105F)	(65F-85F)															
95C	70C	60C	50C	40C	30C															
●●●●	●●●	●●	●●●	●●	●															
 <p>Bleach</p>	 <p>any bleach when needed</p>  <p>only non-chlorine bleach when needed</p>																			
 <p>Dry</p>	<p>Tumble dry cycles</p>    <p>normal permanent press delicate / gentle</p> <p>Tumble dry heat setting</p>      <p>any heat high medium low no heat / air</p> <p>line dry / hang to dry</p>  <p>drip dry</p>  <p>dry flat</p> 	<p>Additional instructions (in symbols or words)</p>  <p>do not wring</p>  <p>do not tumble dry</p>  <p>In the shade (added to line dry, drip dry, or dry flat)</p>  <p>no steam (added to iron)</p>																		
 <p>Iron</p>	<p>Iron-dry or steam</p>    <p>maximum temperature 200 C (390 F) high 150 C (300F) medium 110 C (230 F) low</p>																			
 <p>Dryclean</p>	<p>Dryclean - normal cycle</p>  <p>any solvent</p>  <p>any solvent except trichloroethylene</p>  <p>petroleum solvent only</p>	 <p>do not dryclean</p>																		

Note: In the United States, warnings must accompany the dry cleaning symbol if the normal dry cleaning process must be modified in order to clean the garment without damage. Additional symbols or words may be used to clarify the instructions.

Based on ASTM D5489-98c Figure 1: ASTM Guide to Care Symbols



GUÍA DEL NAFTA PARA SÍMBOLOS DE CUIDADO

 <p>Lavado</p>	<p>Ciclos para máquina de lavado</p>  normal  planchado permanente  ciclo delicado  lavar a mano <p>Agua temperaturas (máximas) símbolos</p> <table border="1" data-bbox="584 493 1063 630"> <tr> <td>(200F)</td> <td>(160F)</td> <td>(140F)</td> <td>(120F)</td> <td>(105F)</td> <td>(65F-85F)</td> </tr> <tr> <td>95C</td> <td>70C</td> <td>60C</td> <td>50C</td> <td>40C</td> <td>30C</td> </tr> <tr> <td>●●●●</td> <td>●●●</td> <td>●●</td> <td>●</td> <td>●</td> <td>●</td> </tr> </table>	(200F)	(160F)	(140F)	(120F)	(105F)	(65F-85F)	95C	70C	60C	50C	40C	30C	●●●●	●●●	●●	●	●	●	<p>Símbolos precautorios para el lavado</p>  no lavar  no blanquear  no secar (utilizar con símbolo de no lavar)  no planchar
(200F)	(160F)	(140F)	(120F)	(105F)	(65F-85F)															
95C	70C	60C	50C	40C	30C															
●●●●	●●●	●●	●	●	●															
 <p>Blanqueo</p>	 Aplicar cualquier blanqueador cuando se requiera  Aplicar blanqueador no clorado cuando se requiera	<p>Instrucciones adicionales (en símbolos o palabras)</p>  no exprimir  no secar en tambora  secar a la sombra  no aplicar vapor																		
 <p>Secado</p>	<p>Tambora de secado ciclos</p>  normal  planchado permanente  ciclo delicado <p>Temperatura de secado</p>  cualquier temperatura  caliente  media  baja  secar sin calor  secar colgado  secar por escurrimiento  secar sobre una superficie horizontal	 no exprimir  no secar en tambora  secar a la sombra  no aplicar vapor																		
 <p>Planchado</p>	<p>Planchado en seco o con vapor</p>  temperatura máxima 200 C (390 F) caliente  150 C (300F) media  110 C (230 F) baja	 no lavar en seco																		
 <p>Lavado en seco</p>	<p>Lavado en seco ciclo normal</p>  utilizar cualquier solvente  utilizar cualquier solvente excepto tetracloroetileno  utilizar solamente solvente a base de petróleo	 no lavar en seco																		

Note: In the United States, warnings must accompany the dry cleaning symbol if the normal dry cleaning process must be modified in order to clean the garment without damage. Additional symbols or words may be used to clarify the instructions.

Based on ASTM D5489-96c Figure 1: GUÍA DEL ASTM PARA SÍMBOLOS DE CUIDADO

GUIDE DE LA NAFTA SUR LES SYMBOLES D'ENTRETIEN

 <p>Lavage</p>	<p><u>Cycle de lavage</u></p>  régulier  pressage permanent  délicat / doux  laver à la main <p><u>Température de l'eau</u> (maximale) symbole (s)</p> <table border="1" data-bbox="584 499 1063 640"> <tr> <td>(200F)</td> <td>(180F)</td> <td>(140F)</td> <td>(120F)</td> <td>(105F)</td> <td>(65F-85F)</td> </tr> <tr> <td>95C</td> <td>70C</td> <td>60C</td> <td>50C</td> <td>40C</td> <td>30C</td> </tr> <tr> <td>●●●●</td> <td>●●●</td> <td>●●</td> <td>●</td> <td>●●</td> <td>●</td> </tr> </table>	(200F)	(180F)	(140F)	(120F)	(105F)	(65F-85F)	95C	70C	60C	50C	40C	30C	●●●●	●●●	●●	●	●●	●	<p>Symboles d'avertissement pour le lavage</p>  ne pas laver  ne pas blanchir  ne pas sécher (Utilisé avec "ne pas laver")  ne pas repasser
(200F)	(180F)	(140F)	(120F)	(105F)	(65F-85F)															
95C	70C	60C	50C	40C	30C															
●●●●	●●●	●●	●	●●	●															
 <p>Blanchiment</p>	 n'importe quel agent de blanchiment au besoin  au besoin, un agent de blanchiment non-chlororé seulement																			
 <p>Séchage</p>	<p><u>Cycle de sècheuse à tambour</u></p>  régulier  pressage permanent  délicat / doux <p><u>Réglage de sècheuse à tambour</u></p>  n'importe quelle température  élevée  moyenne  basse  sans chaleur/air  suspendre pour sécher  suspendre pour sécher sans essorer  sécher à plat	<p>Informations d'entretien additionnelles (sous forme de symboles ou par écrits)</p>  ne pas tordre  ne pas sécher par culbutage  à l'ombre (Ajouté à "suspendre pour sécher", "suspendre pour sécher sans essorer" ou "sécher à plat")  sans vapeur (Ajouté à "repasser")  ne pas nettoyer à sec																		
 <p>Repassage</p>	<p><u>Repassage : avec ou sans vapeur</u></p>  température maximale 200 C (380 F) élevée  150 C (300F) moyenne  110 C (230 F) basse																			
 <p>Nettoyage à sec</p>	<p><u>Nettoyage à sec - cycle régulier</u></p>  n'importe quel solvant  n'importe quel solvant, sauf le trichloréthylène  solvant pétrolier seulement	 ne pas nettoyer à sec																		

Note: In the United States, warnings must accompany the dry cleaning symbol if the normal dry cleaning process must be modified in order to clean the garment without damage. Additional symbols or words may be used to clarify the instructions.

Based on ASTM D5489-96c Figure 1: GUIDE DE LA NAFTA SUR LES SYMBOLES D'ENTRETIEN